





序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107020-2024	2024-03-20	/	 <p>名称: 东平建龙矿业          台号: 107020          地址: 山东省泰安市东平县          时间: 2024-03-20          天气: 7~15℃ 东北风          备注: 建龙矿业</p>	
2	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108086-2024	2024-03-20	综合判定合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 116.299614          纬度: 36.021199          地址: 山东省泰安市东平县          107县道西山庄          时间: 2024-03-20          09:29:05          海拔: 111.9米          天气: 7~15℃ 东北风          备注: 建龙矿业</p>	
3	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108087-2024	2024-03-20	综合判定合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 116.299584          纬度: 36.021241          地址: 山东省泰安市东平县          西山庄          时间: 2024-03-20          09:37:34          海拔: 114.7米          天气: 7~15℃ 东北风          备注: 建龙矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108088-2024	2024-03-20	综合判定合格		
5	东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109016-2024	2024-03-20	综合指标判定: 合格	