




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M15031~033-2024	2024-3-8	合格	
2	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M16150~151-2024	2024-3-8	合格	
3	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M18098~104-2024	2024-3-8	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M19082~088-2024	2024-3-8	合格	 <p> 经纬：网络获取失败 高度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.03.08山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 </p>
5	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M20013-2024	2024-3-8	合格	 <p> 经纬：网络获取失败 高度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.03.08山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 </p>




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
6	山东安顺工矿设备制造有限公司(陕西元盛煤业有限公司)	DAJC-7M35007-2024	2024-3-10	合格	
7	泰安浩龙矿山机械有限公司(宁夏宝丰集团红四煤业有限公司)	DAJC-7M35009-2024	2024-3-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
8	泰安浩龙矿山机械有限公司 (宁夏宝丰集团红四煤业有限公司)	DAJC-7M35010-2024	2024-3-12	合格	
9	泰安浩龙矿山机械有限公司 (宁夏宝丰集团红四煤业有限公司)	DAJC-7M35011-2024	2024-3-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿	DAJC-7M35012-2024	2024-3-11	合格	
11	山东安顺工矿设备制造有限公 司(山东能源集团物资有限公 司鲁中分公司)	DAJC-7M35013-2024	2024-3-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
12	山东安顺工矿设备制造有限公司(山东能源集团物资有限公司鲁中分公司)	DAJC-7M35014-2024	2024-3-23	合格	
13	山东安顺工矿设备制造有限公司(山东能源集团物资有限公司鲁中分公司)	DAJC-7M35015-2024	2024-3-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
14	山东安顺工矿设备制造有限公司(陕西元盛煤业有限公司)	DAJC-7M36006-2024	2024-3-10	合格	
15	泰安浩龙矿山机械有限公司(宁夏宝丰集团红四煤业有限公司)	DAJC-7M36008-2024	2024-3-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿	DAJC-7M36009-2024	2024-3-11	合格	
17	山东安顺工矿设备制造有限公 司(山东能源集团物资有限公 司鲁中分公司)	DAJC-7M36010-2024	2024-3-10	合格	
18	内蒙古神东天隆集团股份有限 公司霍洛湾煤矿	DAJC-7M37025-2024	2024-3-4	判定该试样的阻燃性能合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
19	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M37054-2024	2024-3-14	合格	
20	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M37055-2024	2024-3-14	合格	
21	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M37056-2024	2024-3-14	合格	
22	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M37060-2024	2024-3-24	判定该试样的阻燃性能合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
23	142 中煤五建三处谭坪项目部	DAJC-7M38058-2024	2024-3-5	合格	
24	142 中煤五建三处谭坪项目部	DAJC-7M38059-2024	2024-3-6	合格	
25	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M38061-2024	2024-3-14	合格	
26	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M38062-2024	2024-3-14	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
27	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M38072-2024	2024-3-18	合格	
28	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M38073-2024	2024-3-19	合格	
29	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M38074-2024	2024-3-20	合格	
30	鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司	DAJC-7M39016-2024	2024-3-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
31	鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司	DAJC-7M39017-2024	2024-3-2	合格	
32	鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司	DAJC-7M39018-2024	2024-3-1	合格	
33	中煤第三建设(集团)有限责任公司三十工程处朝源项目部	DAJC-7M39022-2024	2024-3-9	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处韦一项目部	DAJC-7M39025-2024	2024-3-6	合格	
35	中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处韦一项目部	DAJC-7M39026-2024	2024-3-7	合格	
36	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M39027-2024	2024-3-8	合格	
37	河北双龙橡胶有限公司(中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处灵泉项目部)	DAJC-7M39029-2024	2024-3-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
38	河北双龙橡胶有限公司(中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处红山西项目部)	DAJC-7M39030-2024	2024-3-15	合格	
39	中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处骆驼山项目部	DAJC-7M39031-2024	2024-3-19	合格	
40	鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司	DAJC-7M39032-2024	2024-3-21	合格	
41	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M39036-2024	2024-3-22	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
42	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M47033~036-2024	2024-3-17	合格	