

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
1	山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司（煤矿用井下钢丝绳牵引卡轨车（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-WS-J)	鲁能源〔2024〕2001-WS-J0015	2024/7/31	符合要求		 经纬：鲁能保联失效 纬度：鲁能保联失效 地址：请打开手机GPS 时间：鲁能保联失效 海拔：鲁能保联失效 天气：鲁能保联失效 备注：鲁能保联失效 2024.07.31 13.23	
2	山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司（煤矿用井下钢丝绳牵引卡轨车（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-WS-J)	鲁能源〔2024〕2001-WS-J0016	2024/7/31	符合要求		 经纬：鲁能保联失效 纬度：鲁能保联失效 地址：请打开手机GPS 时间：鲁能保联失效 海拔：鲁能保联失效 天气：鲁能保联失效 备注：鲁能保联失效 2024.07.31 15.59	
3	山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司（煤矿用井下钢丝绳牵引卡轨车（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-WS-J)	鲁能源〔2024〕2001-WS-J0017	2024/7/31	符合要求		 经纬：鲁能保联失效 纬度：鲁能保联失效 地址：请打开手机GPS 时间：鲁能保联失效 海拔：鲁能保联失效 天气：鲁能保联失效 备注：鲁能保联失效 2024.07.31 15.50	
4	山西平舒煤业有限公司（煤矿用电力电缆（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K)	鲁能源〔2024〕2001-WS-K0001~K0012	2024/7/28	合格		 经纬：112°22'06.20 纬度：37°05'38.66 海拔：4000.00米 地址：山西省吕梁市柳林县刘源镇 时间：2024-07-28 11:34:02 海拔：1158.8米 备注：鲁能保联失效	

5	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电力电缆（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K）	鲁能源〔2024〕2001-KY-B0012	2024/7/24	综合判定合格		
6	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电力电缆（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K）	鲁能源〔2024〕2001-KY-B0013	2024/7/24	综合判定合格		
7	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电力电缆（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K）	鲁能源〔2024〕2001-KY-B0014	2024/7/24	综合判定合格		
8	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电力电缆（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K）	鲁能源〔2024〕2001-KY-B0015	2024/7/24	综合判定合格		

9	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K	鲁能源〔2024〕01-KY-B0016	2024/7/24	综合判定合格	 经度: 113.104073 纬度: 40.036560 地址: 山西省大同市云冈区玉龙街道曹家窑村 时间: 2024-07-24 10:20:36 海拔: 1268.7米 天气: 天气获取失败 备注: 煤峪口矿	
10	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K	鲁能源〔2024〕01-KY-B0017	2024/7/24	综合判定合格	 经度: 113.103954 纬度: 40.037068 地址: 山西省大同市云冈区玉龙街道二校楼14栋 时间: 2024-07-24 10:40:46 海拔: 1268.3米 天气: 22~31℃ 西风 备注: 煤峪口矿	
11	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K	鲁能源〔2024〕01-KY-B0018	2024/7/24	综合判定合格	 经度: 113.103954 纬度: 40.037068 地址: 山西省大同市云冈区玉龙街道二校楼14栋 时间: 2024-07-24 11:20:40 海拔: 1268.3米 天气: 22~31℃ 西风 备注: 煤峪口矿	
12	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K	鲁能源〔2024〕01-KY-B0019	2024/7/24	综合判定合格	 经度: 113.103954 纬度: 40.037068 地址: 山西省大同市云冈区玉龙街道二校楼14栋 时间: 2024-07-24 10:54:24 海拔: 1268.3米 天气: 22~31℃ 西风 备注: 煤峪口矿	

13	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K	鲁能源〔2024〕2001-KY-B0019	2024/7/24	综合判定合格	 经纬度：113.104140 纬度：40.037068 地址：山西省大同市云冈区玉龙街道 曹家窑村 时间：2024-07-24 09:44:30 海拔：1268.6米 天气：22~31℃ 西风 备注：煤峪口矿	
14	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K	鲁能源〔2024〕2001-TS-B0001	2024/7/24	综合判定合格	 经纬度：113.127044 纬度：40.023890 地址：山西省大同市云冈区玉龙街道 停车场 时间：2024-07-24 16:54:26 海拔：100米 天气：22~22℃ 北风 备注：煤峪口矿	
15	华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司（煤矿用空气压缩机 A4M11）	DAJC-A4M11082-2024	2024/7/3	所检项目合格	 经纬度：113.127044 纬度：40.023890 地址：山西省大同市云冈区玉龙街道 停车场 时间：2024-07-24 16:54:26 海拔：100米 天气：22~22℃ 北风 备注：煤峪口矿	
16	华亭煤业集团赤城煤矿有限责任公司（煤矿用空气压缩机 A4M11）	DAJC-A4M11083-2024	2024/7/3	所检项目合格	 经纬度：113.127044 纬度：40.023890 地址：山西省大同市云冈区玉龙街道 停车场 时间：2024-07-24 16:54:26 海拔：100米 天气：22~22℃ 北风 备注：煤峪口矿	