

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司马庄铁矿(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107062-2024	2024-11-04	/	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 马庄铁矿</p>	
2	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司马庄铁矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108186-2024	2024-11-04	综合判定合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 马庄铁矿</p>	
3	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司马庄铁矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108187-2024	2024-11-04	综合判定合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 马庄铁矿</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司马庄铁矿(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109056-2024	2024-11-04	综合指标判定:合格		