










序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	山东华新建筑工程集团有限责任公司油房壕主井矿建项目部	DAJC-7M01015~016-2024	2024-7-6	综合判定该提升机合格	
2	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M07018~019-2024	2024-7-27	综合判定合格	
3	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M11122~125-2024	2024-7-27	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M19120~151-2024	2024-7-8	合格	
5	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M20028~032-2024	2024-7-8	合格	 
6	山东华新建筑工程集团有限责任公司油房壕主井矿建项目部	DAJC-7M01015~016-2024	2024-7-6	综合判定该提升机合格	 

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
7	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M02011-2024	2024-7-19	综合判定该提升机合格	
8	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M35035-2024	2024-7-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
9	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M35040-2024	2024-7-23	合格	
10	泰安浩龙矿山机械有限公司 (乌海市公乌素煤业有限责任公司)	DAJC-7M35041-2024	2024-7-24	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
11	泰安浩龙矿山机械有限公司 (乌海市公乌素煤业有限责任公司)	DAJC-7M35042-2024	2024-7-24	合格	
12	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M36020-2024	2024-7-3	合格	
13	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M36023-2024	2024-7-23	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
14	泰安浩龙矿山机械有限公司 (乌海市公乌素煤业有限责任公司)	DAJC-7M36024-2024	2024-7-25	合格	
15	泰安浩龙矿山机械有限公司 (宁夏宝丰能源集团股份有限公司马莲台煤矿)	DAJC-7M36025-2024	2024-7-28	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	泰安浩龙矿山机械有限公司 (宁夏宝丰能源集团股份有限公司马莲台煤矿)	DAJC-7M36026-2024	2024-7-28	合格	
17	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M37095-2024	2024-7-9	判定该试样的阻燃性能合格	
18	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M37107-2024	2024-7-13	合格	
19	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M37108-2024	2024-7-13	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
20	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M37109-2024	2024-7-13	合格	
21	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M37110-2024	2024-7-16	判定该试样的阻燃性能合格	
22	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M37111-2024	2024-7-15	判定该试样的阻燃性能合格	
23	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M37112-2024	2024-7-21	合格	
24	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M37113-2024	2024-7-21	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
25	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M37114-2024	2024-7-22	合格	
26	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M38180-2024	2024-7-3	合格	
27	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M38187-2024	2024-7-12	合格	
28	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M38188-2024	2024-7-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
29	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M38189-2024	2024-7-13	合格	
30	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M38190-2024	2024-7-13	合格	
31	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M38191-2024	2024-7-14	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
32	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M38192-2024	2024-7-15	合格	
33	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M38193-2024	2024-7-15	合格	
34	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M38194-2024	2024-7-15	合格	
35	国能新疆屯宝矿业有限责任公司	DAJC-7M38195-2024	2024-7-11	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
36	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M38196-2024	2024-7-10	合格	
37	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M38197-2024	2024-7-11	合格	
38	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M38202-2024	2024-7-21	合格	
39	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M38203-2024	2024-7-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
40	河北双龙橡胶有限公司(中煤第三建设(集团)有限责任公司三十工程处阳城煤矿项目部)	DAJC-7M39067-2024	2024-7-6	合格	
41	河北双龙橡胶有限公司(中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处红山西项目部)	DAJC-7M39068-2024	2024-7-7	合格	
42	中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处永安项目部	DAJC-7M39072-2024	2024-7-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
43	中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处永安项目部	DAJC-7M39073-2024	2024-7-4	合格	
44	中煤第三建设(集团)有限责任公司三十六工程处塔里克二矿项目部	DAJC-7M39074-2024	2024-7-8	合格	
45	河北双龙橡胶有限公司(延安市华龙煤业有限公司)	DAJC-7M39076-2024	2024-7-10	合格	
46	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M39077-2024	2024-7-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
47	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M39078-2024	2024-7-11	合格	
48	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M47145~148-2024	2024-7-28	合格	
49	河北双龙橡胶有限公司(中煤第三建设(集团)有限责任公司三十工程处郑庄煤矿)	鲁能源 [2024]2001-SXD-E0002-2024	2024-7-5	合格	